

「イージーライフ」ご購入のお客様へ 取扱説明書誤表記についてのお詫びとお願い

お客様各位

下記期間に弊社より出荷いたしましたベビーカー「イージーライフ」におきまして、取扱説明書に 誤表記(腰部ベルト調節具の挿絵間違い)があることが判明致しました。 お客様には大変申し訳ございませんが、正誤表を郵送させて頂きますので、対象シリアル番号の商品を お持ちのお客様は、下記フリーダイヤルまでご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

【対象商品】

品名: イージーライフ (2品番) 品番: RC5601.21212.05 (サファイア) RC5601.21361.05 (ルビー)

【対象出荷期間】

2014年4月4日から11月21日まで

【内容】

取扱説明書 7.2項第15図の腰部ベルト調節具の挿絵が実際の商品と異なる。





【対象シリアル悉号】

【対象シリアル番号】		
品名 (色名)	品番	対象シリアル番号
イージーライフ (サファイア)	RC5601.21212.05	$000002,000004,000009,000014,000070,000071,000076,\\ 000079 \sim 81,000089,000100,000104,000106,000110,\\ 000115 \sim 117,000119 \sim 120,000124,000126,000128,\\ 000134,000136 \sim 138,000140,000146,000162,000166,000169,\\ 000174 \sim 175,000179,000182,000185,000187,000189,000191,\\ 000193,000195 \sim 199,000201,000203,000205 \sim 208,\\ 000213 \sim 214,000216 \sim 217,000219 \sim 000220,000223,\\ 000227 \sim 228,000231 \sim 232,000234 \sim 236,000241,\\ 000244 \sim 245,000247,000252 \sim 253,000255 \sim 257,000259 \sim 265,\\ 000268,000271,000275,000277 \sim 279,000285,000290 \sim 297,\\ 000300,000303 \sim 306,000308 \sim 309,000313 \sim 315,000317,\\ 000321,000323 \sim 326,000328,000330,000332 \sim 334,000336,\\ 000337 \sim 000341,000343,000346 \sim 347,000349,000352 \sim 355,\\ 000358,000361,000601000604 \sim 609,000611,000613,\\ 000618 \sim 619,000626,000629 \sim 631,000634 \sim 635,000637,\\ 000669,000664 \sim 665,000671 \sim 677,000682,000684 \sim 691,\\ 000693 \sim 694,000696 \sim 698,000700,000702,000704,000706,\\ 000708,000711,000722,000724 \sim 725,000730,000732 \sim 733,\\ 000736,000738 \sim 740,000743,000746 \sim 749,000751 \sim 772,\\ 000754,000756,000758,000760 \sim 765,000767,000771 \sim 777,\\ 000783 \sim 784,000786,000789,000792$
イージーライフ (ルビー)	RC5601.21361.05	$000004,000009 \sim 10,000012 \sim 000014,000017,000020 \sim 22,\\ 0000025 \sim 28,000030 \sim 33,000036,000077,000080,\\ 000100 \sim 000103,000107,000143,000154,000160,000162,\\ 000167,000173,000183,000185,000187,000189,000193 \sim 194,\\ 000198,000201 \sim 205,000207 \sim 214,000219 \sim 222,000224 \sim 230,\\ 000232,000234,000237 \sim 245,000247 \sim 275,0002280,\\ 000264,000266 \sim 268,000271,000274 \sim 275,0002280,\\ 000285 \sim 286,000288,000291,000293,000297 \sim 298,000300,\\ 000304 \sim 306,000310,000312,000314 \sim 317,000321,000326,\\ 000331 \sim 332,000336,000345 \sim 346,000348,000350,\\ 000352 \sim 357,000359 \sim 362,000951 \sim 952,000954 \sim 957,\\ 000959 \sim 960,000962 \sim 978,000981,000983 \sim 986,000988,\\ 000991 \sim 992,000994 \sim 997,000999,001001 \sim 1003,001005,\\ 001007 \sim 001008,001010 \sim 1014,001019 \sim 1022,001027 \sim 1029,\\ 001032,001034 \sim 1035,001037 \sim 1039,001041 \sim 1042,\\ 001044 \sim 1048,001050,001052 \sim 1056,001058 \sim 1059,\\ 001061 \sim 1062,001064 \sim 1067,001070,001073 \sim 1074,\\ 001078 \sim 1084,001087 \sim 001091,001093,001095 \sim 1100,\\ 001102,001104 \sim 1114,001116 \sim 1124,001127 \sim 1128,\\ 001130 \sim 1133,001135,001138 \sim 1139,001141,001147 \sim 1150$

【お問い合わせ先】

フリーダイヤル 0800-919-1906 受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

2014年12月 レカロチャイルドセーフティ株式会社 正誤表 勘誤表

Corrigenda รายการแก้ไข

정오표 Daftar kesalahan dlm tulisan 勘誤表 Daftar kesalahan dlm tulisan

7.2項第15図に誤りがありましたので、ここに訂正させていただきます。
Figure 15 in Section 7.2 is not correct, please refer to the revised Figure 15-R shown below.

誤 原 正 修改 Modification Original ดั้งเดิม การดัดแปลง 원래 수정 Aslinya Modifikasi 原 Aslinya 修改 Modifikasi

